

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябре 20 14

Жилой дом № 2 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) Песчаная
 обслуживающая организация ООО, Черемушки Плюс

Общие сведения по строению

год постройки 1978 материал стен крупно-блочный
 этажность пять наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачева О.В.
 в присутствии мастера Николаевой И.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша треб. част. ремонт.
 - б) чердачное помещение и его вентиляция -
 - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания треб. част. ремонт
 - г) фасад здания треб. утеплени. торцев. отес
 - д) входные двери и оконные переплеты треб. част. ремонт.
 - е) подвальные помещения удов.
 - ж) отмостка по периметру здания треб. част. ремонт.
 - з) система центрального отопления удов.
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель Хрустальная 18
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.
 - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графику
 - м) электрохозяйство удов.
2. Обеспеченность:
- а) котельных – топливом обеспечен
 - б) жителей углем, дрова, торфом -
 - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачев О.В.
Николаева И.И.
Борисов С.И.
Гущин Э.Б.
Кузнецов П.А.