

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октября 20 14

Жилой дом № 9 или строение (корпус) 1  
 по ул. (пер.) Константиновых  
 обслуживающая организация ООО "Черемушки Плюс"

Общие сведения по строению

год постройки 1980 материал стен кирпич  
 этажность пять наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачева Д.В.  
 в присутствии мастера Чикаловой И.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция -

в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания треб. ремонт

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты треб. част. ремонт

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостка по периметру здания треб. част. ремонт

з) система центрального отопления удовл.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Горького 1<sup>а</sup>

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.

л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графику

м) электрохозяйство удовл.

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом обеспечен

б) жителей углем, дрова, торфом -

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачев Д.В.  
Чикалова И.А.  
Воробьев С.И.  
Щукин Э.Б.  
Кузнецов Н.А.