

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
«2» сентября 2019 г.

Жилой дом № 9/17 или строение (корпус) --
по ул. (пер.) Болотникова
обслуживающая организация ООО УО«Черёмушки»

Общие сведения по строению

год постройки: 1964	материал стен: <u>Кирпич</u>
этажность: 5	наличие подвала: <u>Подвал</u>
кровля: скатная	лифты: нет
гвс: нет	мусоропровод: нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, Зам. директора Пёхова Н.А.
В присутствии мастера Бобровой Т.Ф, мастера ОДПУ Александровской О.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования

- а) крыша: Удовлетворительно
- б) чердачное помещение и его вентиляция: Удовлетворительно
- в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания: Удовлетворительно
- г) фасад здания: Треб. кап. рем.
- д) входные двери и оконные переплеты: Удовлетворительно
- е) подвальные помещения: Удовлетворительно
- ж) отмостка по периметру здания: Требует кап. ремонта
- з) система центрального отопления: Требует кап. ремонта
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель: М. Горького 1а
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Удовлетворительно
- л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей): Согласно графику
- м) электрохозяйство: Требует кап. ремонта ВРУ и поэтажной эл. проводки

2. Обеспеченность:

- а) котельных – топливом: Обеспечен
- б) жителей углем, дрова, торфом: ----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: Обеспечен

Вывод и предложения:

Жилой дом готов к эксплуатации в зимний период.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Кровельщик
электрик
сл. сан.техник

Представитель от МЖД

~ 2/4

Тема

Н.А. Пёхова
Т.Ф. Боброва
О.А. Александровская
И.Б. Кузнецов
Н.А. Кузнецов
С.И. Обресков

Бешагова / 8900572630