

**АКТ**  
**общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)**  
**«15» октября 2018 г.**

Жилой дом № 13 или строение (корпус) 1  
по ул. (пер.) М. Жукова  
обслуживающая организация ООО «Черёмушки плюс»

**Общие сведения по строению**

год постройки: 1973	материал стен: Кирпич
Этажность: 5	наличие подвала: <u>Подвал</u>
Кровля: мягкая	Лифты: нет
ГВС: нет	Мусоропровод: нет

**Результаты проверки готовности жилого дома к зиме**

Комиссия в составе председателя, тех. директора Ипатова А.В.

В присутствии мастера Бобровой Т.Ф., мастера ОДПУ Александровской О.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования

- а) крыша: Удовлетворительно
- б) чердачное помещение и его вентиляция: ----
- в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания:
- г) фасад здания: Треб. рем. 5 этажа фасада здания по реш. суда.
- д) входные двери и оконные переплеты: Удовл.
- е) подвальные помещения: Удовлетворительно
- ж) отмостка по периметру здания: Треб. част. рем
- з) система центрального отопления Удовлетв.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель:  
М. Горького 1а
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Удовлетворительно
- л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей): Согласно графику
- м) электрохозяйство: Удовлетворительно

2. Обеспеченность:

- а) котельных – топливом: Обеспечен
- б) жителей углем, дрова, торфом: ----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: Обеспечен

**Вывод и предложения:**

**Жилой дом готов к эксплуатации в зимний период.**

**Подписи:**

**Председатель комиссии**

**Члены комиссии**

*Кровельщик  
Электрик  
сл. советчик*

**Представитель от МЖД**

*Н.А. Пёхова  
Т.Ф. Боброва  
О.А. Александровская  
Т.Ф. Черныш  
И.И. Куликов  
Д.А. Александров*

*№ 3 ФМУ Семейно, 5 8 53 31 49 809*